



Absender	Firma/Abteilung	: Knoll GmbH_TA	Kundennummer	
	Stadt	: Chemnitz	Faxnummer	:
	Land	: Deutschland	Telefonnummer	: 0160-96488195
	Ansprechpartner	: Herr Eichelkraut	E-Mail	: s.eichelkraut@knoll-online.com
System	Betriebssystem	: Windows 10 Enterprise [Version 10.0.18363]		
	Prozessor	: Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz		
	Drucker	: HP5BBB8E (HP Smart Tank Plus 550 series)		
	RAM	: 7.91 GB	Taktfrequenz	: 1696 MHz
	Auflösung	: 1366 x 768 px		
	Hardware Typ	: 0 684 400 560 BTB		
	Leiterplatte	:	U-Box	: -1
	Adapter	: none	Leitung	: 1 684 465 755/756
	ESI-Drives	: C:\ : 41630/457382 MB		
Software	Programm-Version	: 15.3.4458	ESI version	: 2021/4.4.04.001
	Hardware-ID	: 986247245		
	Installationstype	:	Sprache	: Deutsch
	I-Key	: 3F0419	Installationsmedium	:
	Lizenzdaten	:	installierte Programme	:
	Daten-Version	: 15.4.14	Erstellungsdatum	:
	Flashware-Version	:	Firmware-Version	: 5.04.22
	Lizenzschlüssel	:		
	Titelzeile	: ESITicket		
	Statuszeile	:		
	Installierte Info.arten	: CORE - VI - VININFO - SD - SIS - TSB - M - P - Truck/OHW		
	Lizenzierte Info.arten	: M - SD - SIS - EBR - TSB - P - Truck - OHW 1 - OHW 2		
ESI[tronic]	ESI Release	:	ESI Version	: 21.1.0.4 (1)
	Hardware-ID	:		
	Freischaltcode	:		
	freigesch. Info	: K1 K2 E D UPM		
Fahrzeug	RB Key	: MB129958	Baujahr	: 09/2019 -
	Marke	: MERCEDES-BENZ	Erstzulassung	:
	Typ	: 114 CDI	Fahrgestell-Nr.	:
	Modellreihe	: Vito [447]	Nachident1	:
	Fahrzeugart	: 1 (PKW)	Nachident2	:
	Antriebsart	: 2 (Diesel)	Nachident3	:
	Motor	: OM 622.851	Nachident4	:
	Hubraum	: 1.7	Nachident5	:
	Zylinder	: 4	Leistung	: 100.0
Diagnosis	Systemgruppe	:	System	:
	Software	:		
	SW Variant	:		
	Steuergerät	:	Protokollhandler	:
	PIN	:		
	Region	: / --- / ---		
Fehlersuche	Systemgruppe	:	System	:
	Anleitungsnr.	:	KapNr.	:
	Textbausteinr.	:	PrfsNr.	:
	Datum des letztens	:		
	Fehlerauftretens	:		
Fehler	Fehlerart	: Installation und Setup	Infoart	: Lizenzierung
Fehler/Problem	MB-SDA und SGW nicht OK,Entsperrung nicht möglich			

Lösung/Vorschlag

Datenabgleich für MB nicht funktionalFreigabe
